




ST 3002



Alimentation

Main Power



L1 240 V
N 16 A
PE PE Ⓧ max. 3500w
E



D

Montagefolge:

- A: Steckdosenelement in der Ecke positionieren und mit 2 Stck. Schrauben anschrauben
 B: Schraubenlöcher mittels Blindstopfen (2) verschliessen
 C: Netzanschlussleitung verlegen, bitte darauf achten dass die Leitung vor Beschädigung geschützt verlegt wird.
 E: Netzanschluss an bauseits vorhanden Anschluß oder mittels Schukostecker (E) herstellen
 Netz: 240 Volt / 50 Hz

! Achtung: Alle Montagearbeiten in spannungslosen Zustand durchführen. Bitte beachten Sie die jeweils gültigen VDE Richtlinien. Änderungen an den Elementen oder deren Bauteile sind nicht gestattet

Reinigungshinweis:

Um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden, bitte keine Scheuermittel und Putzschwämme verwenden!
 Verwenden Sie nur für Edelstahl geeignete silikonhaltige Reinigungsmittel!

UK

Assembly sequence:

- A: Position the socket element in the corner and screw it on with 2 screws.
 B: Close the screw holes with blind plugs (2).
 C: Lay the power supply cable, please make sure that the cable is protected against damage.
 E: Connect the mains to the existing connection on site or by means of a shock-proof plug (E).
 Mains: 240 Volt / 50 Hz

! Attention: Carry out all assembly work in a de-energized state. Please observe the applicable DIN VDE 0100 guidelines or national rules. Modifications to the elements or their components are not permitted.

Cleaning instructions:

To avoid damage to the surface, please do not use scouring agents and cleaning sponges!
 Use only silicone-containing cleaning agents suitable for stainless steel!