


E 1000

**D**

Montagefolge:

1) Platzieren Sie den Steckdosenblock an den gewünschten Montageort

Bei seitlicher Kabelführung brechen Sie bitte die vorgestanzte Ecke der Endkappe aus

Schrauben Sie den Steckdosenblock an die Wand oder den Montageboden an

2) Nach der Gehäusemontage platzieren Sie den Klappdeckel gemäß Abbildung 2

3) Befestigen Sie den Klappdeckel mit den 2 beiliegenden Schrauben

Nehmen Sie den elektrischen Anschluß vor 240Volt/50Hz max. 16 Amp.

! Achtung: Alle Montagearbeiten in spannungslosen Zustand durchführen. Bitte beachten Sie die jeweils gültigen VDE Richtlinien. Änderungen an den Elementen oder deren Bauteile sind nicht gestattet

Reinigungshinweis:

Um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden, bitte keine Scheuermittel und Putzschwämme verwenden! Verwenden Sie nur für Edelstahl geeignete silikonhaltige Reinigungsmittel!

UK

Assembly sequence

1) Place the socket block at the desired mounting location.

In case of lateral cable routing, please break out the pre-cut corner of the end cap

Screw the socket block to the wall or mounting base

2) After mounting the housing, place the hinged cover as shown in figure 2.

3) Fix the hinged cover with the 2 enclosed screws. Make the electrical connection 240Volt/50Hz max. 16 Amp.

! Attention: Carry out all assembly work in a de-energized state. Please observe the applicable DIN VDE 0100 guidelines or national rules. Modifications to the elements or their components are not permitted.

Cleaning instructions:

To avoid damage to the surface, please do not use scouring agents and cleaning sponges!

Use only silicone-containing cleaning agents suitable for stainless steel!